

令和6年度 最終処分場維持管理記録

施設名：風間浦村一般廃棄物最終処分場

【埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量】

埋立物の種類（単位：t）	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
家庭系不燃物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
事業系不燃物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
焼却灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不燃残渣、汚泥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他 覆土用（単位：m3）	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【埋立地浸出水処理施設の点検状況】（点検結果 ○：以上なし ×：異常あり）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁工	点検日	16日	16日	13日	16日	15日	14日	12日	14日	17日	18日	15日	18日
	結果	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	点検日	16日	16日	13日	16日	15日	14日	12日	14日	17日	18日	15日	18日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理施設	点検日	16日	16日	13日	16日	15日	14日	12日	14日	17日	18日	15日	18日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
廃棄物の飛散・流出	点検日	16日	16日	13日	16日	15日	14日	12日	14日	17日	18日	15日	18日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
雨水集排水施設	点検日	16日	16日	13日	16日	15日	14日	12日	14日	17日	18日	15日	18日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※異常があった場合は措置を講じた年月日、措置の内容について記入すること。

11/15（金）：遮光シート破損箇所の修繕を実施

【残余の埋立容量】

	年度末容量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
確認年月日					R6.7.12								
確認結果（m3）					0.0								